



2026-08-26

Dieses Fahrzeug LRW3E7FA7MC237691 war zuvor beschädigt, repariert worden oder weist einen Mangel auf, der gemäß den örtlichen Vorschriften offengelegt werden muss.

Zusätzliche Notizen:

Stoßfänger hinten ausgetauscht. Stoßfänger vorne instandgesetzt.

Gegebenenfalls ist das Reparaturauftragsformular beigefügt, in dem die abgeschlossenen Arbeiten aufgeführt sind. Dieses Fahrzeug wurde möglicherweise bereits vor dem Verkauf durch Tesla von einem Dritten repariert.

Gesamtkosten Reparaturauftrag: 2.208,83 € (ohne Steuern)

Reparaturauftrag - Datum:

Käuferbestätigung und -unterschrift: _____