2026-09-01

Dieses Fahrzeug LRW3E7FS6PC657536 war zuvor beschädigt, repariert worden oder weist einen Mangel auf, der gemäß den örtlichen Vorschriften offengelegt werden muss.

Zusätzliche Notizen:

Der hintere Stoßfänger wurde ersetzt.

Gegebenenfalls ist das Reparaturauftragsformular beigefügt, in dem die abgeschlossenen Arbeiten aufgeführt sind. Dieses Fahrzeug wurde möglicherweise bereits vor dem Verkauf durch Tesla von einem Dritten repariert.

Gesamtkosten Reparaturauftrag: 1.750,00 € (ohne Steuern)

Reparaturauftrag - Datum:

Käuferbestätigung und -unterschrift: _____