



2026-09-07

Dieses Fahrzeug LRW3E7EB2NC612737 war zuvor beschädigt, repariert worden oder weist einen Mangel auf, der gemäß den örtlichen Vorschriften offengelegt werden muss.

Zusätzliche Notizen:

Stoßfänger vorne und hinten instandgesetzt.

Gegebenenfalls ist das Reparaturauftragsformular beigelegt, in dem die abgeschlossenen Arbeiten aufgeführt sind. Dieses Fahrzeug wurde möglicherweise bereits vor dem Verkauf durch Tesla von einem Dritten repariert.

Gesamtkosten Reparaturauftrag: 1.415,89 € (ohne Steuern)

Reparaturauftrag - Datum:

Käuferbestätigung und -unterschrift: _____