



2026-09-09

Dieses Fahrzeug 5YJSA7E65PF497019 war zuvor beschädigt, repariert worden oder weist einen Mangel auf, der gemäß den örtlichen Vorschriften offengelegt werden muss.

Zusätzliche Notizen:

Rear fascia replaced. Door rear left and right repaired. Fender front left and right repaired. Quarterpanel rear left and right repaired. Front fascia repaired.

Gegebenenfalls ist das Reparaturauftragsformular beigelegt, in dem die abgeschlossenen Arbeiten aufgeführt sind. Dieses Fahrzeug wurde möglicherweise bereits vor dem Verkauf durch Tesla von einem Dritten repariert.

Gesamtkosten Reparaturauftrag: € 6.549,61 (ohne Steuern)

Reparaturauftrag - Datum:

Käuferbestätigung und -unterschrift: _____