



2026-03-25

Ten pojazd, LRW3E7FS0RC145130, był wcześniej uszkodzony, naprawiony lub ma pozostały element, który wymaga ujawnienia zgodnie z lokalnymi przepisami.

Dodatkowe uwagi:

W stosownych przypadkach załącza się formularz zlecenia naprawy z wyszczególnieniem wykonanych uzupełnień. Ten pojazd mógł zostać wcześniej naprawiony przez stronę trzecią przed sprzedażą przez Teslę.

Całkowity koszt zlecenia naprawy: 11 560,50 zł (bez podatku)

Data naprawy: 2026-01-12

Potwierdzenie i podpis kupującego: \_\_\_\_\_