



2026-07-27

Dieses Fahrzeug XP7YGCEL8NB012634 war zuvor beschädigt, repariert worden oder weist einen Mangel auf, der gemäß den örtlichen Vorschriften offengelegt werden muss.

Zusätzliche Notizen:

Hagelschaden; Instandsetzung Tür vorne und hinten rechts, Tür hinten links, Heckklappe, Stoßfänger vorne.

Gegebenenfalls ist das Reparaturauftragsformular beigefügt, in dem die abgeschlossenen Arbeiten aufgeführt sind. Dieses Fahrzeug wurde möglicherweise bereits vor dem Verkauf durch Tesla von einem Dritten repariert.

Gesamtkosten Reparaturauftrag: 2.206,03 € (ohne Steuern)

Reparaturauftrag - Datum:

Käuferbestätigung und -unterschrift: _____