



2025-07-16

Dieses Fahrzeug 5YJXCCE24MF316283 war zuvor beschädigt, repariert worden oder weist einen Mangel auf, der gemäß den örtlichen Vorschriften offengelegt werden muss.

Zusätzliche Notizen:

Heckklappe, Seitenwand links, Tür hinten links lackiert. Kleine Kratzer ums Fahrzeug herum instandgesetzt.

Gegebenenfalls ist das Reparaturauftragsformular beigefügt, in dem die abgeschlossenen Arbeiten aufgeführt sind. Dieses Fahrzeug wurde möglicherweise bereits vor dem Verkauf durch Tesla von einem Dritten repariert.

Gesamtkosten Reparaturauftrag: € 1.041,00 (ohne Steuern)

Reparaturauftrag - Datum:

Käuferbestätigung und -unterschrift: _____