

자동차성능·상태점검기록부 ([] 자동차가격조사·산정 선택)

기록부발송 서비스



제 5101001278 호 ※ 자동차가격조사·산정은 매수인이 원하는 경우 제공하는 서비스입니다.

자동차 기본정보 (가격산정 기준가격은 매수인이 자동차가격조사·산정을 원하는 경우에만 적용됩니다)


① 차명	Model Y Long Range (세부모델:)	② 자동차등록번호	06수4928
③ 연식	2021	④ 검사유효기간	2021년 05월 14일 ~ 2025년 05월 13일
⑤ 최초등록일	2021-05-14	④ 변속기 종류	☐ 자동 ☐ 수동 ☐ 세미오토
⑦ 차대번호	5YJYGDEE8MF168194		☐ 무단변속기 ☒ 기타(기타)
⑧ 사용연료	☐ 가솔린 ☐ 디젤 ☐ LPG ☐ 하이브리드 ☒ 전기 ☐ 수소전기 ☐ 기타		
⑨ 원동기형식	3D3(전축)	⑩ 보증유형	☒ 자가보증 ☐ 보험사보증 보험사[]
		가격산정 기준가격	만원

자동차 종합상태 (색상, 주요옵션, 가격조사·산정액 및 특기사항은 매수인이 자동차가격조사·산정을 원하는 경우에만 적용됩니다)

⑪ 사용이력	상 태	항목 / 해당부품	가격조사·산정액 및 특기사항
주행거리 및 계기상태	☒ 양호 ☐ 불량 ☐ 많음 ☐ 보통 ☒ 적음	현재 주행거리[64,213 km]	만원
차대번호 표기	☒ 양호 ☐ 부식 ☐ 훼손(오손) ☐ 상이 ☐ 변조(변타) ☐ 도말		만원
배출가스	☐ 일산화탄소 ☐ 탄화수소 ☐ 매연	0.00%, 0ppm, 0%	만원
튜닝	☒ 없음 ☐ 있음 ☐ 적법 ☐ 불법 ☐ 구조 ☐ 장치		만원
특별이력	☒ 없음 ☐ 있음	☐ 침수 ☐ 화재	만원
용도변경	☒ 없음 ☐ 있음	☐ 렌트 ☐ 영업용	만원
색 상	☐ 무채색 ☐ 유채색	☐ 없음 ☐ 전체 ☐ 색변경	만원
주요옵션	☐ 없음 ☐ 있음	☐ 섀루프 ☐ 내비게이션 ☐ 기타	만원
리콜대상	☐ 해당없음 ☒ 해당	리콜이행 ☒ 이행 ☐ 미이행	

사고·교환·수리 등 이력 (가격조사·산정액 및 특기사항은 매수인이 자동차가격조사·산정을 원하는 경우에만 적용됩니다)

※ 상태표시 부호 : X (교환), W (판금 또는 용접), C (부식), A (흠집), U (요철), T (손상)
※ 하단 항목은 승용차 기준이며, 기타 자동차는 승용차에 준하여 표시



⑫ 사고이력(유의사항 4 참조)	☒ 없음 ☐ 있음	단순수리	☒ 없음 ☐ 있음
⑬ 교환, 판금 등 이상 부위		가격조사·산정액 및 특기사항	
외판부위	1랭크 ☐ 1.후드 ☐ 2.프론트펜더 ☐ 3.도어 ☐ 4.트렁크 리드 ☐ 5.라디에이터서포트(볼트체결부품)		
	2랭크 ☐ 6.쿼터패널(리어펜더) ☐ 7.루프패널 ☐ 8.사이드실패널		
	A랭크 ☐ 9.프론트패널 ☐ 10.크로스멤버 ☐ 11.인사이드패널 ☐ 17.트렁크플로어 ☐ 18.리어패널	만원	만원
	B랭크 ☐ 12.사이드멤버 ☐ 13.휠하우스 ☐ 14.필러패널(☐ A, ☐ B, ☐ C) ☐ 19.패키지트레이		
	C랭크 ☐ 15.대쉬패널 ☐ 16.플로어패널		

자동차 세부상태 (가격조사·산정액 및 특기사항은 매수인이 자동차가격조사·산정을 원하는 경우에만 적용됩니다)

⑭ 주요장치	항목 / 해당부품	상 태	가격조사·산정액 및 특기사항
자기진단	원동기	☒ 양호 ☐ 불량	만원
	변속기	☒ 양호 ☐ 불량	
	작동상태(공회전)	☐ 양호 ☐ 불량	
	오일 누유	☐ 실린더 커버(로커암 커버) ☐ 없음 ☐ 미세누유 ☐ 누유 ☐ 실린더 헤드 / 개스킷 ☐ 없음 ☐ 미세누유 ☐ 누유 ☐ 실린더 볼록 / 오일팬 ☐ 없음 ☐ 미세누유 ☐ 누유	
원동기	오일 유량	☐ 적정 ☐ 부족	만원
	실린더 헤드 / 개스킷	☐ 없음 ☐ 미세누수 ☐ 누수	
	냉각수 누수	워터펌프 ☐ 없음 ☐ 미세누수 ☐ 누수 라디에이터 ☐ 없음 ☐ 미세누수 ☐ 누수 냉각수 수량 ☒ 적정 ☐ 부족	
	커먼레일	☐ 양호 ☐ 불량	
	자동 변속기 (A/T)	오일누유 ☒ 없음 ☐ 미세누유 ☐ 누유 오일유량 및 상태 ☐ 적정 ☐ 부족 ☐ 과다 작동상태(공회전) ☒ 양호 ☐ 불량	
변속기	수동 변속기 (M/T)	오일누유 ☐ 없음 ☐ 미세누유 ☐ 누유 기어변속장치 ☐ 양호 ☐ 불량 오일유량 및 상태 ☐ 적정 ☐ 부족 ☐ 과다 작동상태(공회전) ☐ 양호 ☐ 불량	만원
동력전달	클러치 어셈블리	☐ 양호 ☐ 불량	
	등속조인트	☒ 양호 ☐ 불량	만원
	추진축 및 베어링	☐ 양호 ☐ 불량	
	디퍼렌셜 기어	☐ 양호 ☐ 불량	
	동력조향 작동 오일 누유	☐ 없음 ☐ 미세누유 ☐ 누유	
조향	작동 상태	스티어링 펌프 ☐ 양호 ☐ 불량 스티어링 기어(MDPS포함) ☒ 양호 ☐ 불량 스티어링조인트 ☒ 양호 ☐ 불량 파워고압호스 ☐ 양호 ☐ 불량 타이로드엔드 및 볼 조인트 ☒ 양호 ☐ 불량	만원
제동	브레이크 마스터 실린더오일 누유	☒ 없음 ☐ 미세누유 ☐ 누유	
	브레이크 오일 누유	☒ 없음 ☐ 미세누유 ☐ 누유	만원
	배력장치 상태	☒ 양호 ☐ 불량	
	발전기 출력	☒ 양호 ☐ 불량	
	시동 모터	☒ 양호 ☐ 불량	
전기	와이퍼 모터 기능	☒ 양호 ☐ 불량	만원
	실내송풍 모터	☒ 양호 ☐ 불량	
	라디에이터 팬 모터	☒ 양호 ☐ 불량	
	윈도우 모터	☒ 양호 ☐ 불량	
	충전구 절연 상태	☒ 양호 ☐ 불량	
	구동축전지 격리 상태	☒ 양호 ☐ 불량	만원
고전원 전기장치	고전원전기배선 상태 (접속단자,피복,보호기구)	☒ 양호 ☐ 불량	
연료	연료누출(LP가스포함)	☒ 없음 ☐ 있음	만원

